


Detta kommer med din leverans:  
 This comes with your delivery:



Verktyg som behövs:  
 Tools needed for assembly:



Steg 1 – Sätt ihop ramarna  
 Step 1 - Assemble the frames



Steg 2 – Fäst stolparna på översta ramen  
 (Dra åt skruvarna lätt)  
 Step 2 - Attach the poles on the top frame  
 (Tighten the screws slightly)



Steg 3 – Fäst den nedre ramen i stolparna  
 Step 3 - Attach the last frame of the legs



Steg 4 – Trä på container holder på toppen av stolparna  
 Step 4 - Attach the container holders on top of the legframe



Steg 5 – Lyft på tunnan på stolparna  
 Step 5 - Lift up the container on the legframe




Steg 6 – Justera tunnan så att den ligger i våg på container holders. Fäst fast tunnan i container holder.


Step 6 - Adjust the barrel so that it is level on the container holders. Attach the container holders to the container.





Steg 7 – Fäst fast container holders i benställningen  
 Step 7 - Attach the container holders to the legframe



Steg 8 – Se till att benställningens vinklar är ok. Fäst strävorna.  
 Step 8 - Make sure the angles are OK on the legframe. Attach the struts.




Im Lieferumfang enthalten:  
Ceci vous est fourni dans la livraison :



Benötigtes Werkzeug:

Les outils nécessaires pour le montage:



Schraubenschlüssel: - 2 St. à 13 mm  
Clés: - 2 x 13 mm

Schraubendreher mit Torx-Bit Halter (T25 Bit wird mitgeliefert)  
Tournevis

Schritt 1 - Montage der Winkelrahmen.

Etape 1 - Assemblez les cadres



Schritt 2 - Verbinden Sie die Ständer mit dem oberen (kleineren) Winkelrahmen.

(Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an!)

Etape 2 - Fixez les poteaux avec le cadre supérieur  
(Serrez légèrement les vis)



Schritt 3 - Verbinden Sie die Ständer mit dem unteren (größeren) Winkelrahmen.

Etape 3 - Fixez le dernier cadre sur les poteaux



Schritt 4 - Stecken Sie die Halteplatten auf die Ständer.

Etape 4 - Attachez les supports de cuve au sommet du trépied bois



Schritt 5 - Heben Sie den Futterbehälter auf das Stativ mit den Halteplatten.

Etape 5 - Positionnez la cuve sur les pieds




Schritt 6 - Richten Sie den Futterbehälter so aus, daß er bündig mit den Halteplatten ist. Verschrauben Sie diesen dann mit den Halteplatten.

Etape 6 - Vissez la cuve sur les supports après avoir parfaitement positionné les supports/ cuve et avoir chargé le grain



Schritt 7 - Verschrauben Sie nun die Halteplatten mit den Ständern.

Step 7 - Vissez les supports de cuve sur les pieds bois



Schritt 8 - Kontrollieren Sie die Winkel im Stativ. Montieren Sie nun die Streben zwischen den Winkelrahmen. Wichtig! Eine der drei Streben muss in entgegengesetzter Richtung angebaut werden, um der Konstruktion Stabilität zu verleihen!

Etape 8 - Assurez-vous que les supports soit de niveaux avant de fixer les entretoises.

